

# HONDA CR-V PAM 014

## Ficha técnica

- Año: 2001
- K/M: 92,583
- Falta batería
- Falta filtro de Aire
- Caja de cambio automática rota.
- Vidrio laterales de conductor: rotos
- Interior sucio por falta de vidrios.
- Cierre de Capot Roto
- Porta neumático de repuesto sin colocar en el portón trasero.
- Detalles de chapa en capot
- Detalles de pintura en el lateral izquierdo trasero.

## Equipamiento

- Aire acondicionado: si
- Airbag: si
- Frenos ABS: si
- Cinturón de seguridad: si
- Levanta cristales Del y Tras: si
- Limpia parabrisas: si
- Limpia lunetas: si
- Cierre centralizado: si
- Espejo eléctricos: si
- Techo corredizo: No posee
- Alarma: Si
- Estéreo: No posee
- Apertura de interior de baúl: Si
- Todas las luces: si
- Tablero: si
- Estado del tapizado: Regular.
- Estado del volante: Muy bueno
- Estado pedales: Muy bueno.

## MECANICA

Motor: Regular

Caja de cambio: No posee

Diferencial: regular

Embriague: No posee

Tren delantero: Regular

Dirección: Regular

Transmisión: Regular